

El Sol de Mazatlan Hasta el Acero Inoxidable se Daña por la Salinidad: Echeagaray El Sol de Mazatlan Aclaró que solamente una luminaria se encuentra sin servicio, y es la que se ubica a la altura de Banjercito, pero aprovecharán que se contactará al proveedor, para el mantenimiento y que repare esa lámpara. "Son lámparas de acero inoxidable pero todo ...

Leer más: [Banjercito: Google Noticias](#)